



Typ	Best.-Nr.	Spindel (Anzahl)	Drehrichtung rechts S1	links S2	A	A1	B	B1	B2	C	D	E	F	G	H	K	L	SW
DS 16-3	475.11	3	1	2	80	40	50	25	53	16	10	220	37	90	47	15	115	14
DS 17-3	475.21	3	1	2	80	40	50	25	53	17	10	220	30	90	49	19,5	115	14
DS 20-3	476.11	3	1	2	80	40	50	25	53	20	12	220	30	90	49	19,5	115	14
DS 21,5-3	476.21	3	1	2	80	40	50	25	53	21,5	12	220	30	90	49	19,5	115	14
DS 22-3	477	3	1	2	80	40	50	25	53	22	12	220	38	90	49	11,8	115	14
DS 25-3	478	3	1	2	110	55	50	25	53	25	12	220	38	90	49	11,8	115	14
DS 27-3		3	1	2	110	55	50	25	53	27	12	220	38	90	49	11,8	115	14
DS 28-3	479	3	1	2	110	55	50	25	53	28	12	220	41	90	49	11,8	115	19
DS 30-3	480	3	1	2	110	55	50	25	53	30	12	220	41	90	49	11,8	115	19
DS 32-3	481	3	1	2	110	55	50	25	53	32	12	220	41	90	49	11,8	115	19
DS 32-5	486.11	5	3	2	180	90	50	25	53	32	15	220	41	90	49	11,8	115	19
DS 32-7	486.21	7	3	4	244	122	50	25	53	32	15	244	41	90	49	11,8	115	19
DS 35-3	482	3	1	2	120	60	50	25	53	35	12	220	41	90	49	11,8	115	19
DS 35-5	487.11	5	3	2	190	95	50	25	53	35	15	220	32	90	58	11,8	115	19
DS 35-7	487.21	7	3	4	260	130	50	25	53	35	15	260	32	90	58	11,8	115	19
DS 40-3	483	3	1	2	150	75	60	30	63	40	15	220	32	90	58	11,8	115	19
DS 42-3	484	3	1	2	150	75	60	30	63	45	15	220	32	90	58	11,8	115	19
DS 50-3	485	3	1	2	170	85	65	32,5	68	50	15	220	32	90	58	11,8	115	19

Werkzeugaufnahme: M10 und M10 links
Ausführung Antriebsspindel: für Spannzange OZ 1834 von $\phi 10$ mm bis $\phi 15$ mm
Zubehör Spindelkopfführung: je nach Einsatzfall (Führungsstangen 496.11, 496.21, 496.31 oder 496.41)
Sonderausführung: auf Anfrage (Werkzeugaufnahme, Bohrbild, Ausführung der Antriebsspindel, Spindelkopfführung)

Bestellbeispiel: DS 32-5, Best.-Nr. 486.11

Konstruktionsänderungen vorbehalten.